



Утверждаю:
Заведующим МБДОУ
«Детский сад № 19» г. Чебоксары

Г.Т. Лазарева
от «03» 02 2021 г.

Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 19» город Чебоксары столицы Чувашской Республики

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 19» города Чебоксары, Чувашская Республика.

1.2. Адрес объекта 428008 Чувашская Республика, Город Чебоксары, улица Текстильщиков, дом 4.

1.3. Сведения о размещении объекта: отдельно стоящее здание 2 этажа, 1019,00 кв. м;
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 4980,00 кв. м.

1.4. Год постройки здания 1960, последнего капитального ремонта: нет.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет, капитального 2021.

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 19» город Чебоксары Чувашской Республики. (МБДОУ «Детский сад № 19» г. Чебоксары).

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 428008, Чувашская Республика, город Чебоксары, улица Текстильщиков, дом 4.

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная.

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования администрации города Чебоксары Чувашской Республики.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 428000, Чувашская Республика, город Чебоксары, улица Карла Маркса, дом 36.

2. Характеристика действующего порядка предоставления на объекте

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) - образование.

2.2. Виды оказываемых услуг образовательные услуги по реализации образовательных программ дошкольного образования.

2.3. Форма оказания услуг_(на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)- на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети в возрасте от 1,5 до 4 лет.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (К, О,С,Г,У): да.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 80 мест.

2.7. Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да.

3. Состояния доступности объекта.

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): остановка Хлопчатобумажный комбинат, троллейбус №3, 18, , автобус: № 26, 37, 42, 45, 52. Маршрутное такси: № 7, 12;

- остановка Мегамолл, троллейбус – 3, 5, 6, 8, 9, 11, 15; 18; автобус – 3, 26, 37, 52, 42, 45, 101; Маршрутное такси: № 7, 54, 65, 173, 234, 331, 333, 2707.

-наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 250 м

3.2.2. время движения (пешком) 6 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да.

3.2.4. Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией,) нерегулируемые:

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: визуальная;

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, с адаптированными пешеходными уклонами не более 5%.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
	Все категории инвалидов и МГН	«ВНД»
1	в том числе инвалиды:	«ВНД»
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ВНД»
4	с нарушениями зрения	«ВНД»
5	с нарушениями слуха	«ВНД»
6	с нарушениями умственного развития	«ВНД»

* - указывается один из вариантов: «А» доступность всех зон перемещений - универсальная, «Б» доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» временно не доступно.

3.4 Состояние доступности основных структурно функциональных зон

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	«ВНД»
2	Вход (входы) в здание	«ВНД»
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	«ВНД»
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	«ВНД»
5	Санитарно-гигиенические помещения	«ВНД»
6	Система информации и связи (на всех зонах)	«ВНД»
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	«ВНД»

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно.

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: МБДОУ «Детский сад № 19» г. Чебоксары - временно недоступно – ВНД

4. Управленческое решение.

4.1 Рекомендации по адаптации основных структурно функциональных зон объекта.

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации (виды работ) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт; 2021 год - в пределах финансирования
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт; 2021 год - в пределах финансирования
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт; 2021 год - в пределах финансирования
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт; 2021 год - в пределах финансирования
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт; 2021 год - в пределах финансирования
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания. 2021 год – в рамках капитального ремонта
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ рамках исполнения: капитальный ремонт – Проект с 01.06.2021 года по 30.09.2021 года в

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации – ДУ.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): не требуется.

4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов – да.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта нет

4.6. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ – да

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от 12.04.2021 г.

2. Акта обследования объекта: от 12.04.2021 г.



Утвержден:
Заведующим МБДОУ
«Детский сад № 19» г. Чебоксары

Г.Т. Лазарева
«03» 02 2021г

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 19» города Чебоксары, Чувашская Республика.

1.2. Адрес объекта 428008 Чувашская Республика, Город Чебоксары, улица Текстильщиков, дом 4

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1019,00 кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 4980,00 кв. м.

1.4. Год постройки здания 1960, последнего капитального ремонта нет

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущего нет, капитального 2021

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 19» город Чебоксары Чувашской Республики, (МБДОУ «Детский сад № 19» г. Чебоксары.

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 428008, Чувашская Республика, город Чебоксары, улица Текстильщиков, дом 4.

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная.

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования администрации города Чебоксары Чувашской Республики.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 428000, Чувашская Республика, город Чебоксары, улица Карла Маркса, дом 36.

2. Характеристика деятельности на объекте.

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) – образование.

2.2. Виды оказываемых услуг образовательные услуги по реализации образовательных программ дошкольного образования.

2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т. ч. проживанием, на дому, дистанционно) - на объекте.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети в возрасте от 1,5 до 4 лет.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (К, О, С, Г, У): да.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 80 мест.

2.7. Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да.

3. Состояния доступности объекта.

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) - остановка Хлопчатобумажный комбинат, троллейбус №3, 18, . автобус: № 26, 37, 42, 45, 52. Маршрутное такси: № 7, 12;

- остановка Мегамолл. троллейбус – 3, 5, 6, 8, 9, 11, 15; 18; автобус – 3, 26, 37, 52, 42, 45, 101; Маршрутное такси: № 7, 54, 65, 173, 234, 331, 333, 2707.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 250м.

3.2.2. время движения (пешком) 6 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да

3.2.4. Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией) регулируемые.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: -визуальная;

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет, дорожные бордюры с адаптированными пешеходными уклонами, не более 5%

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
	Все категории инвалидов и МГН	«ВНД»
1	в том числе инвалиды:	«ВНД»
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ВНД»
4	с нарушениями зрения	«ВНД»
5	с нарушениями слуха	«ВНД»
6	с нарушениями умственного развития	«ВНД»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение

4.1 Рекомендации по адаптации основных структурно функциональных зон объекта.

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации (виды работ) *	Фото №
1	Территория, прилегающая к	Капитальный ремонт;	7, 8, 9, 10

	зданию (участок)	2021 год - в пределах финансирования	
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт; 2021 год - в пределах финансирования	2
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт; 2021 год - в пределах финансирования	3, 4, 5
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт; 2021 год - в пределах финансирования	1
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт; 2021 год - в пределах финансирования капитального ремонта	6
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания. 2021 год – в рамках капитального ремонта	1
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В	11, 12, 13, 14



Утвержден:
Заведующим МБДОУ
«Детский сад № 19» г. Чебоксары

Г.Т. Лазарева
« 05 » 02 2021г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ (объекта социальной инфраструктуры) К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 19» города Чебоксары, Чувашская Республика.
- 1.2. Адрес объекта 428008 Чувашская Республика, Город Чебоксары, улица Текстильщиков, дом 4
- 1.3. Сведения о размещении объекта: отдельно стоящее здание 2 этажа, 1019,00 кв. м. наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 4980,00 кв. м.
- 1.4. Год постройки здания 1960. последнего капитального ремонта нет.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
текущего нет. капитального 2021г.
- сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 19» город Чебоксары Чувашской Республики. (МБДОУ «Детский сад № 19» г. Чебоксары).
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 428008, Чувашская Республика, город Чебоксары, улица Текстильщиков, дом 4.
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования администрации города Чебоксары Чувашской Республики.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 428000, Чувашская Республика, город Чебоксары, улица Карла Маркса, дом 36 .

2. Характеристика деятельности организации на объекте.

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование.
- 2.2. Виды оказываемых услуг образовательные услуги по реализации образовательных программ дошкольного образования.

2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т. ч. проживанием, ~~или~~ дому, дистанционно) - на объекте.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту:(дети, взрослые трудоспособного ~~и~~ возраста, пожилые; все возрастные категории): дети в возрасте от 1,5 до 4 лет.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов(К,О,С,Г,У): да.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, ~~или~~пускная способность 80 мест.

2.7. Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да.

3. Состояния доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с ~~или~~ использованием пассажирского транспорта) - остановка Хлопчатобумажный комбинат, троллейбус №3, 18, , автобус: № 26, 37, 42, 45, 52, Маршрутное такси: № 7, 12;

- остановка Мегамолл, троллейбус – 3, 5, 6, 8, 9, 11, 15; 18; автобус – 3, 26, 37, 52, 42, 45, 111; Маршрутное такси: № 7, 54, 65, 173, 234, 331, 333, 2707.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 250м.

3.2.2. время движения (пешком) 6 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да

3.2.4. Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, ~~или~~мером)- регулируемые

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: -визуальная;

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет, дорожные бордюры с адаптированными ~~или~~ходными уклонами, не более 5%

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
	Все категории инвалидов и МГН	«ВНД»
1	в том числе инвалиды:	«ВНД»
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ВНД»
4	с нарушениями зрения	«ВНД»
5	с нарушениями слуха	«ВНД»
6	с нарушениями умственного развития	«ВНД»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно функциональных зон.

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Фото №
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	«ВНД»	7, 8, 9, 10

1	Вход (входы) в здание	«ВНД»	2
2	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	«ВНД»	3, 4, 5
3	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	«ВНД»	1
4	Санитарно-гигиенические помещения	«ВНД»	6
5	Система информации и связи (на всех зонах)	«ВНД»	1
6	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В	11, 12, 13, 14

Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: МБДОУ «Детский сад № 19» г. Чебоксары - временно недоступно – ВНД

5. Управленческое решение

4.1 Рекомендации по адаптации основных структурно функциональных зон объекта.

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации (виды работ) *	Фото №
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт; 2021 год - в пределах финансирования	7, 8, 9, 10
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт; 2021 год - в пределах финансирования	2
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт; 2021 год - в пределах финансирования	3, 4, 5
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт; 2021 год - в пределах финансирования	1
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт; 2021 год - в пределах финансирования	6
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Капитальный ремонт; 2021 год - в пределах финансирования	1
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В	11, 12, 13, 14

Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ рамках исполнения: капитальный ремонт – Проект с 10.05.2021 года по 30.09.2021 года в

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по

~~инвалиды~~ - ДУ.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): не требуется.

4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов - да.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта нет

4.6. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ - да

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1.	Территории, прилегающей к объекту	на 1 листе
2.	Входа (входов) в здание	на 1 листе
3.	Путей движения в здание	на 1 листе
4.	Зоны целевого назначения объекта	на 1 листе
5.	Санитарно-гигиенических помещений	на 1 листе
6.	Системы информации (и связи) на объекте	на 1 листе
7.	Результаты фото фиксации на объекте	на 1 листе
	Поэтажные планы, паспорт БТИ	на 1 листе

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель рабочей группы

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Заступающий

Г.Т. Лазарева

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы:

Завхоз

Архипова Л.В.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Старший воспитатель

Григорьева А.Н.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Согласовано:

Председатель

Калининской местной
организации ЧРО ВОИ

Е. А. Анисова

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Приложение 1 к Акту обследования объекта
 социальной инфраструктуры к паспорту
 ОСИ «Фотографии структурно-
 функциональных зон объекта»

Позтажный план







Фото 1



Фото 2

Вход в детский сад, ширина дверного проема 100м, высота порога 0,5м.



Фото 3 Лестничный пролет, ширина 1,13м

ширина



Фото 4 Путь эвакуации на 1 этаже,
дверного проема 0,87м



Фото 5 Путь эвакуации на 1 этаже группа
ширина 0,87м дверного проема 0,04 см-



Фото 6 Санитарно-гигиеническое помещение
1этаж



Фото7



Фото 8



Фото 9



Фото 10

Территории, прилегающей к объекту



Фото 11



Фото 12



Фото 13




Фото 14

Пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью

16 (шестьнадцать) лист

Заведующий МБДОУ

«Детский сад №19»г. Чебоксары

Г.Т. Лазарева

